

DIR - document de introducere în reparație a vehiculului

Seria RA-059/ RA-059/BU/00065531

Dosar daună: **AAFA183525**

Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca Mazda CX-5 (KF) , culoarea ALB având nr. de înmatriculare/înregistrare B103LIT , seria de identificare JMZKFGWMA00824177 , și proprietar/utilizator STEFAN LITOIU , CNP/CUI 1950526030016 , asigurat prin poliță sr./ nr. AAFA/25022907809 . Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier / evenimentul Manevră , din data de 28.12.2025 , ora 10:30 , locul BUCUREȘTI și poate fi introdus în reparații cu următoarele avarii:

1. USA SPATE DREAPTA (1782)	R(REP) (4 h)	2. ORNAM INF USA SP DR (1984)	I(ÎNL)
3. ORNAMENT ARIPA SP DR (3688)	I(ÎNL)		

KM BORD: 72123

I – înlocuit, VP - vopsit, D/R - demontat,
R – reparat – se va menționa timpul de lucru

Eliberarea prezentului document nu constituie notă tehnică finală de constatare a daunelor și nici obligația de plată din partea SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A.

În cazul în care există neclarități/suspiciuni privind accidentul/evenimentul declarat, SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A. are dreptul de a efectua cercetări suplimentare, inclusiv la locul declarat al producerii accidentului/evenimentului, caz în care poate fi solicitată și prezența proprietarului/utilizatorului.

În cazul în care, după producerea accidentului/evenimentului, cu ocazia demontării autovehiculului în vederea reparației, sunt constatate și alte avarii care sunt consecința directă a accidentului/evenimentului, proprietarul/utilizatorul are obligația de a solicita, la SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A., întocmirea unui proces verbal suplimentar; în lipsa acestuia, plata despăgubirilor corespunzătoare poate fi refuzată.

Acte minim necesare pentru soluționarea dosarului de daună:

- ☐ copia actului de identitate al asiguratului sau reprezentantului implicat în eveniment (dacă nu a fost asiguratul);
- ☐ procura sau împuternicirea emisă de persoana juridică, în original, pentru reprezentantul care a deschis dosarul;
- ☒ copia Certificatului de înmatriculare al autovehiculului asigurat (lizibilă și în zona inspecțiilor tehnice periodice);
- ☐ actul doveditor al evenimentului produs (Proces-verbal emis de Poliție, Anexa 2, Autorizație de reparație, Constatarea amiabilă de accident, Dovadă vandalism/furt, Proces-verbal emis de Pompieri, etc.);
- ☐ copia permisului de conducere al asiguratului sau reprezentantului implicat în eveniment (dacă nu a fost asiguratul);
- ☐ copiile documentelor persoanei vinovate de producerea evenimentului și ale autovehiculului condus (act de identitate, permis de conducere, poliță RCA sau Carte Verde), dacă este cazul;
- ☒ în cazul apelării la un service, deviz estimativ al reparațiilor, deviz final, factură fiscală și dovada plății (în cazul achitării);
- ☒ cerere și declarație de acceptare a despăgubirii.

În funcție de caz, SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI își rezervă dreptul de a solicita și alte documente

Atenție: originalele documentelor depuse în copie trebuie să fie disponibile pentru verificare !

Alte observații: NECESAR FOTO CERTIFICAT INMATRICULARE DE PE TOATE CELE 3 PAGINI CU PARTEA INTERIOARA; FRANSIZA 100 EURO.

CL03DIIR07

SIGNAL IDUNA ASIGURARI S.A. – Equilibrium 1, Gara Herastrau Street, No. 2, 6th floor, 2nd District, 020334, Bucharest, Romania;
Phone: (+40) 031 224 86 01; Fax: (+40) 031 224 86 88; E-mail: contact@signal-iduna.ro; www.signal-iduna.ro

Society authorized by the Financial Supervisory Authority, ROONRC.J2007008893405, Fiscal number 21697068; Subscribed and paid-up share capital 26.721.810 RON; Registration number in the Insurers' Register RA-059/09.07.2007, authorization number 474/06.07.2007; Bank: Nexent Bank N.V. Amsterdam, IBAN: RO69FNNB000102489265RO01, LEI Code: 529900YST7L2SWPDWA12

Pentru evitarea oricărei posibile neplăceri, vă rugăm să solicitați, la numărul de telefon 031 224 86 01 sau la adresa de e-mail dosarecasco@signal-iduna.ro, aprobarea scrisă a soluțiilor tehnice și a costurilor aferente, înainte de introducerea vehiculului în reparație – neputând face obiectul despăgubirii, de exemplu, avariile/pierderile care existau la momentul încheierii asigurării, sunt consecințele unui eveniment care nu este risc acoperit sau sunt aferente unei polițe pentru care prima/rata de asigurare nu a fost achitată la timp. Cu excepția unităților reparatoare colaboratoare, SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A. are dreptul de stabilire a nivelului de despăgubire a costurilor implicate de reparații/înlocuiri/vopsiri.

Prin semnarea prezentului document, asiguratul/reprezentantul asiguratului confirmă faptul că a primit lista unităților reparatoare care colaborează cu SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A. sau a luat la cunoștință conținutul respectivei liste, acceptând faptul că apelarea la alte unități reparatoare decât cele din listă implică un nivel maxim acceptat al despăgubirii constând în calculație standard Eurotax/DAT/Audatex cu 50 Ron/h manoperă și 25% reducere la piese și materiale de vopsitorie și fiind de acord cu faptul că eventuala diferență de costuri față de acest nivel nu poate fi solicitată de la SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A.

Confirm că am primit «Informarea privind protecția datelor cu caracter personal» și am luat la cunoștință conținutul acesteia și faptul că SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A. și împuterniciții săi prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Eliberat astăzi, 29.12.2025, d-lui/d-nei STEFAN LITOIU CNP 1950526030016

INSPECTOR CONSTATATOR

ASIGURAT/ REPREZENTANT ASIGURAT

Numele și prenumele în clar

Numele și prenumele în clar

CLAUDIU PICOIU

STEFAN LITOIU

Semnătura

Semnătura

CL03DIIR07



Pentru reconstatări / accepte de plată: dosarecasco@signal-iduna.ro.

Scanează codul QR și accesează lista cu unitățile reparatoare.

SIGNAL IDUNA ASIGURARI S.A. – Equilibrium 1, Gara Herastrau Street, No. 2, 6th floor, 2nd District, 020334, Bucharest, Romania;
Phone: (+40) 031 224 86 01; Fax: (+40) 031 224 86 88; E-mail: contact@signal-iduna.ro; www.signal-iduna.ro

Society authorized by the Financial Supervisory Authority, ROONRC.J2007008893405, Fiscal number 21697068; Subscribed and paid-up share capital 26.721.810 RON; Registration number in the Insurers' Register RA-059/09.07.2007, authorization number 474/06.07.2007; Bank: Nexent Bank N.V. Amsterdam, IBAN: RO69FNNB000102489265RO01, LEI Code: 529900YST7L2SWPDWA12